

## 【通学路危険箇所点検及び要望事項申請状況の報告】

保護者と教職員の会  
校外委員会

校外委員会では、通学路危険箇所安全確認アンケートで寄せられた意見を基に、町田市に改善要望書を提出しました。


7 月 4 日(火)に 町田市役所職員、道路管理課、町田警察、副校長、校外委員による合同通学路危険箇所点検が行われ、その場で回答をいただきました。

その後、以下のように安全対策を実施していただきましたのでご報告いたします。

(空欄の箇所につきましては、検討・対応中のため、随時更新いたします。)

| 場所／危険内容                                                                                                                                  | 要望内容                                                                                                 | 結果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>①<u>金井町 1-18-2882-16 周辺</u> <u>ゆうき山公園西側</u> <u>交差点</u></p> <p>横断歩道はあるが、カーブの所のため見通しが悪く危険。坂道のため、車もスピードを出して走行している。</p>                   | <p>ゆうき山公園の歩道につながる横断歩道を設置してほしい</p>                                                                    | <p>坂道では車がすぐに止まらないこと、カーブは見通しが悪いことから、横断歩道の設置には消極的。<br/>交差点の横断歩道で停止した後、すぐにまた横断歩道があるのもかえって危険。<br/>(警察庁 交通規制基準において、「勾配の急な坂若しくは坂の頂上付近又は見通しのきかない道路のまがりかど及びその付近」には「原則として設置しないものとする」こととなっている。)</p> <p>→代案<br/>車への働きかけとして、交差点手前の電柱に「スピード落とせ」の電柱幕を設置いただいた。<br/>(電柱が個人の敷地内にあるため、所有者の方のご厚意で設置させていただいた。)</p>  |
| <p>②<u>金井町 4-1-16 付近</u> <u>栗谷交差点</u></p> <p>坂から下ってくる車・自転車が、勢いよく左折してくる。見通しが悪く、出会い頭に衝突の危険性がある。</p>                                        | <p>(1) 横断歩道と白線が薄くなっているのを塗り直してほしい</p> <p>(2) 信号の停止線手前両側に破線標示をしてほしい</p> <p>(3) 「飛び出し注意」の看板を設置してほしい</p> | <p>(2)  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">破線標示<br/>イメージ</span></p> <p>(3) 「自転車スピード落とせ」の看板を設置いただいた。<br/>車への対応としては信号、停止線、ガードレールがあり十分だと思われるため、自転車への対応として行った。</p>                             |
| <p>③<u>金井小学校下交差点～</u> <u>金井小学校校庭門前</u></p> <p>金井小学校下交差点から小学校校庭門前まで横断歩道がない。現在は児童が目視で渡っている。<br/>坂のため、スピードを出して下ってくる車も多く、交通量も多いため、とても危険。</p> | <p>坂の上周辺に押しボタン式信号機付横断歩道を設置してほしい</p>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>④ 金井 7-6-31 ツルハ<br/>ドラッグ横下り坂</p> <p>坂道のため、スピードを出した車が停止線で停止しないことが多く、危険。<br/>見通しが悪く、接触の危険性がある。</p>                                           | <p>(1) 歩道部分を横断歩道にしてほしい</p> <p>(2) 「飛び出し注意」の看板を設置してほしい</p>            |                                                                                                                |
| <p>⑤ 金井 5-5-15 ドミノ<br/>ピザ坂上</p> <p>交通量が多く、横断しづらい。朝は抜け道になっていて、スピードが出ている車も多く、とても危険。<br/>金井中央ふれあい公園前の横断歩道から、ドミノピザ坂下まで横断歩道がなく、現在は児童が目視で渡っている。</p> | <p>(1) 坂の上周辺に横断歩道を設置してほしい</p> <p>(2) T字線・歩道の白線が薄くなっているので塗り直してほしい</p> | <p>「交差点注意」の電柱幕を設置いただいた。</p>  |



児童の通学路安全確保のため、旗振り、危険箇所報告、自主パトロールなどにご協力を頂き、ありがとうございます。

今後も学校・保護者・地域の方々と連携し、児童への安全指導と、危険箇所の改善、情報の共有、市への改善提案等、継続的に活動していきます。

今回の合同点検では、子どもたちの安全を最優先にと、参加者皆で今でき得る対策を検討しました。すでに実現した部分もあります。保護者の方々の貴重なご意見が、子どもたちの安全につながります。ご意見、ご相談がありましたら、ぜひ保教の会メールアドレスまでご連絡をお願いいたします。  
(kanaisyogakko.hokyo@gmail.com)